


R1 年度 工事実績



レンガの補修



- 上：堂島大橋高欄等石工事（大阪市） ①
- 中左：五稜郭石垣復旧工事（北海道函館市） ②
- 中右：赤穂城櫓跡石垣修復（兵庫県赤穂市） ③
- 中中：酒船遺跡跡保存工事（奈良県明日香村市） ④
- 中右：丹生都比売神社（和歌山県かつらぎ町） ⑤
- 右下：銀の馬車道【レンガ壁】移設工事（兵庫県姫路市） ⑥

R2 年度 工事実績



- 五稜郭石垣復旧工事(北海道函館市) ①
- 住吉大社灯笼増設工事(大阪府大阪市) ②
- 小野エクラホール石階段工事(兵庫県小野市) ③
- 姫路市某邸宅石垣工事(兵庫県姫路市) ④
- 三瀧寺高欄復旧工事(広島県広島市) ⑤
- 和歌山城石垣修復工事(和歌山県和歌山市) ⑥
- 東大寺石垣復旧工事(奈良県奈良市) ⑦
- 赤穂城二之丸庭園整備工事(兵庫県赤穂市) ⑧
- 姫路城石垣修理工事(兵庫県姫路市) ⑨
- 神戸神社鳥居新設工事(兵庫県たつの市) ⑩



R3 年度 工事実績



- 宇和島城本丸復旧工事(愛媛県宇和島市) ①
- 大安寺石垣基壇修復工事(福井県福井市) ②
- 岸和田城石垣修理工事(大阪府岸和田市) ③
- 福崎町某邸宅石張工事(兵庫県神崎郡) ④⑦
- 旧大國家住宅石工事(岡山県和気郡) ⑤
- 名勝田淵氏庭園工事(兵庫県赤穂市) ⑥
- 岡崎城石垣修理工事(愛知県岡崎市) ⑧
- 姫路市某ゴルフ場石垣工事(兵庫県姫路市)⑨
- 金剛寺周辺整備工事(大阪府河内長野市) ⑩



R4 年度 工事実績



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10

- 高槻城公園整備工事(大阪府高槻市) ①②
- 史跡松坂城跡石垣整備工事(三重県松阪市) ③
- 姫路城跡石垣保存修理工事(兵庫県姫路市) ④
- 住吉大社玉垣記念碑設置工事(大阪府大阪市) ⑤
- 東大寺境内史跡整備工事(奈良県奈良市) ⑥⑦
- 全国植樹祭記念碑設置工事(滋賀県甲賀市) ⑧
- 東二見駅モニュメント設置工事(兵庫県明石市) ⑨
- 加里屋川自然石護岸石積工事(兵庫県赤穂市) ⑩
- 赤穂城跡二之丸庭園整備工事(兵庫県赤穂市) ⑪



11

R5 年度

本證寺 愛知県安城市



本工事では、傷んだ石垣の解体復旧工事を行いました。当初、築地塀を支える石垣は間詰石が抜け落ちていたり、石材が割れていたりしていました。そのため築地塀の撤去を行い、堀の水を一度抜き、石垣の解体復旧工事を行いました。今回の工事で排水施設の整備工事を行ったため、現在では石垣と蓮の花がきれいに見えるようになりました。



吉田城 愛知県豊橋市



本工事では本丸の南側の入り口にある南多門東側石垣の修復を行いました。
孕みや石材の割れがみられていましたが、石垣を解体し再度積みなおしをしております。
孕みによる崩壊を防ぐために置かれていた土嚢も撤去され、吉田城の特徴でもある石垣が綺麗に見えるようになりました。

